

由良川の安全利用点検について

福知山河川国道事務所
河川管理課・舞鶴出張所・福知山出張所

由良川を安心して利用いただけるよう河川の点検を行いました。


当事務所では由良川を安全にご利用いただけるよう日常的に河川巡視を行い、施設を点検しております。しかし河川は出水等により自然的に変化を繰り返しております。また近年は局地的豪雨による急な増水も各地で発生しております。河川空間は危険性が内在するというをご理解いただき、ご利用にあたっては自らの責任においても十分に安全確保を心掛けていただくようお願いします。

●点検実施状況（4月18日実施）



★対策箇所

綾部市並松町



昨年の点検時に、破損していた視線誘導標を修繕しました。

●点検実施箇所

番号	出張所	左右岸	場所	点検対象施設	実施結果
1	舞鶴	右岸	舞鶴市西神崎地先(0.0k)	砂州	漂着物の蓄積有①
2	舞鶴	左岸	宮津市由良地先(0.0k)	根固め	漂着物の蓄積有①
3	舞鶴	右岸	舞鶴市桑飼上地先(15.0k)	低水護岸	異常なし
4	福知山	右岸	福知山市字猪崎地先(37.0k)	低水護岸	異常なし
5	福知山	左岸	福知山市土師宮町地先(38.2k)	高水敷	異常なし
6	福知山	右岸	綾部市栗町地先(46.2k~47.0k)	高水敷(水辺の楽校)	異常なし
7	福知山	左岸	綾部市青野町地先(50.4k)	高水敷(由良川花庭園)	鉄筋の不法投棄有②
8	福知山	左岸	綾部市並松町地先(53.0k)	低水護岸	異常なし

①安全利用上は問題ない

②対応済み