

★横断構造物および補強土壁の工事を進めています。

位置図



平面図



定点写真-① 北野地区



定点写真-② 堀水地区



施工状況(次郎丸地区)



写真-③:次郎丸地先

施工状況

■横断函渠構造物および補強土壁の施工を進めています。

施工状況(北疋田地区)



写真-④:北疋田地先


施工状況

■横断構造物の施工を進めています。

完成 施工中 未着手

福井バイパス (あわら市笹岡～坂井市丸岡町玄女)

(表示は本線部分の進捗を表したものです) (模式図のため現場状況と一致しない場合があります)



設備等
補装