

★横断構造物および補強土壁の工事を進めています。

位置図



平面図



定点写真-① 笹岡地区



定点写真-② 堀水地区



施工状況(次郎丸地区)



写真-③:次郎丸地先

施工状況

- 横断函渠構造物のコンクリート打設が完了しました。(写真左)
- 補強土壁の施工中です。(写真右)

施工状況(北疋田地区)



写真-④:北疋田地先

施工状況

- 横断構造物の施工を進めています。

完成 ■ 施工中 ■ 未着手 ■

福井バイパス (あわら市笹岡～坂井市丸岡町玄女)

(表示は本線部分の進捗を表したものです)  
(模式図のため現場状況と一致しない場合があります)

