

★擁壁および排水構造物の工事を進めています。

■位置図



■平面図



定点写真-① 笹岡地区



定点写真-② 堀水地区



施工状況



写真-③:東田中地先

施工状況

■側溝や集水樹などの排水構造物の施工および擁壁の施工を進めています。

施工状況



写真-④:玄女地先

施工状況


■擁壁の据付作業を進めています。(写真左)

■側道の整備を進めています。(写真右)

完成 ■ 施工中 ■ 未着手 ■

福井バイパス (あわら市笹岡～坂井市丸岡町玄女)

(表示は本線部分の進捗を表したものです)  
(模式図のため現場状況と一致しない場合があります)



設備等  
補装