

大阪市中央区南船場1-15-14

野村 文彦 氏



- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | 委託業務等 | 九頭竜川自然再生フォローアップ業務 |
| 2 | 履行期間 | 令和 5 年 4 月 2 0 日 ～ 令和 6 年 6 月 2 8 日 |
| 3 | 完了検査年月日 | 令和 6 年 7 月 8 日 |
| 4 | 評定点 | 8 1 点 |
| 5 | 送付先 | 〒918-8015
福井県福井市花堂南 2 丁目 1 4 - 7
近畿地方整備局 福井河川国道事務所 副所長 伊藤
T E L 0776-35-2661 (代) 内線 204 |
| 6 | 手続き等の問い合わせ先 | 〒918-8015
福井県福井市花堂南 2 丁目 1 4 - 7
近畿地方整備局 福井河川国道事務所 工事品質管理官 松浦
T E L 0776-35-2764 (代) 内線 302 |

別表

項 目 別 評 定 点

(2) 設計業務「調査・計画業務」

業務名：九頭竜川自然再生フォローアップ業務

考 査 項 目		細 別	業務評価 (評定点/満点)	技術者評価		
				管理技術者 主任技術者 (注1・2) (評定点/満点)	担当技術者 (評定点/満点) (注1)	照査技術者 (評定点/満点) (注1)
プロセス評価	実施能力の評価	実施体制と執行計画	16.0点/20.0点	16.0点/20.0点	4.0点/5.0点	
	実施状況の評価	執行管理	4.0点/5.0点	4.0点/5.0点	4.0点/5.0点	
		品質管理	16.0点/20.0点	16.0点/20.0点	24.0点/30.0点	一点/50.0点
		業務特性	8.0点/10.0点	8.0点/10.0点	10.0点/12.5点	
		創意工夫	3.2点/4.0点	3.2点/4.0点	3.2点/4.0点	
	説明調整能力の評価	説明調整能力	4.8点/6.0点	4.8点/6.0点	4.8点/6.0点	
	取組姿勢	責任感・積極性・倫理観	4.0点/5.0点	4.0点/5.0点	6.0点/7.5点	
結果の評価		成果物の品質	25.0点/30.0点	25.0点/30.0点	25.0点/30.0点	一点/50.0点
評定点の小計(注3)			81点/100点	81点/100点	81点/100点	一点/100点
事故等による減点			0点	0点	0点	一点
瑕疵修補又は損害賠償による減点			0点	0点	0点	一点
その他()			0点	0点	0点	一点
総合評定点(注3)			81点 / 100点	81点 / 100点	81点 / 100点	一点 / 100点

注) 1. 各項目の評定点及び満点は小数第二位を四捨五入して表示している。

2. 測量作業及び地質調査においては、現場代理人及び主任技術者が該当する。

3. 評定点の小計は小数第一位を四捨五入し、整数としている。