


〒530-0022

大阪市北区浪花町14-25

株式会社ニュージェック 近畿支店

支店長 中畑 宏治 殿

近畿地方整備局
福井河川国道事務所長
野村 文彦



委託業務等成績評定通知書

貴社が受注した下記の委託業務等について、委託業務等成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して 14日（「休日」を含む）以内に書面により説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

記

- | | |
|---------------|---|
| 1 委託業務等 | 九頭竜川・北川水系リスクマップ作成業務 |
| 2 履行期間 | 令和 6年 3月27日 ~ 令和 7年 3月21日 |
| 3 完了検査年月日 | 令和 7年 3月31日 |
| 4 評定点 | 80点 |
| 5 送付先 | 〒918-8015
福井県福井市花堂南2丁目14-7
近畿地方整備局 福井河川国道事務所 副所長 伊藤
TEL 0776-35-2661(代) 内線 204 |
| 6 手続き等の問い合わせ先 | 〒918-8015
福井県福井市花堂南2丁目14-7
近畿地方整備局 福井河川国道事務所 工事品質管理官 竹内
TEL 0776-35-2661(代) 内線 302 |

別表

項 目 別 評 定 点

(2) 設計業務「調査・計画業務」

業務名：九頭竜川・北川水系リスクマップ作成業務

考 査 項 目		細 別	業務評定 (評定点/満点)	技術者評定		
				管理技術者 主任技術者 (注1・2) (評定点/満点)	担当技術者 (評定点/満点) (注1)	照査技術者 (評定点/満点) (注1)
プロセス評価	実施能力の評価	実施体制と執行計画	16.0点/20.0点	16.0点/20.0点	4.0点/5.0点	
	実施状況の評価	執行管理	4.0点/5.0点	4.0点/5.0点	4.0点/5.0点	
		品質管理	16.0点/20.0点	16.0点/20.0点	24.0点/30.0点	一点/50.0点
		業務特性	8.0点/10.0点	8.0点/10.0点	10.0点/12.5点	
		創意工夫	3.2点/4.0点	3.2点/4.0点	3.2点/4.0点	
	説明調整能力の評価	説明調整能力	4.8点/6.0点	4.8点/6.0点	4.8点/6.0点	
	取組姿勢	責任感・積極性・倫理観	3.5点/5.0点	3.5点/5.0点	6.0点/7.5点	
結果の評価		成果物の品質	24.0点/30.0点	24.0点/30.0点	24.0点/30.0点	一点/50.0点
評定点の小計(注3)			80点/100点	80点/100点	80点/100点	一点/100点
事故等による減点			0点	0点	0点	一点
瑕疵修補又は損害賠償による減点			0点	0点	0点	一点
その他()			0点	0点	0点	一点
総合評定点(注3)			80点 / 100点	80点 / 100点	80点 / 100点	一点 / 100点

- 注) 1. 各項目の評定点及び満点は小数第二位を四捨五入して表示している。
 2. 測量作業及び地質調査においては、現場代理人及び主任技術者が該当する。
 3. 評定点の小計は小数第一位を四捨五入し、整数としている。