

令和2年4月15日21時15分  
資料配布 九頭竜川・北川河川水質汚濁防止連絡協議会

北川水系北川支川中川(福井県三方上中郡若狭町玉置)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、北川水系北川支川中川において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、4月15日16時頃、福井県三方上中郡若狭町玉置において、道路側溝上で鉄板の塗装作業中にシンナー系塗料が側溝に流出(流出量は不明)し、北川水系北川支川中川に流入しました。
- 18時15分頃、福井県小浜土木事務所が中川水門上流1箇所(福井県三方上中郡若狭町下野木地先)にオイルフェンスを設置しました。
- 北川本川への油の流入については現時点では確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

福井県土木部河川課

近畿地方整備局福井河川国道事務所

○福井県土木部河川課

福井県河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ 野村 昇市

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

総括保全対策官 人見 剛

北川水系北川支川中川（福井県三方上中郡若狭町玉置）で油膜を確認

令和2年4月15日 21時15分

1. 事故発見場所

一級河川中川 福井県三方上中郡若狭町玉置地先

2. 事故（発生）発見

令和2年4月15日（水）発生 16時頃

3. 事故原因

道路側溝上で鉄板の塗装作業中にシンナー系塗料が側溝に流出（流出量は不明）し、北川水系北川支川中川に流入した。

4. 事故の状況

北川本川への油の流入については現時点では確認されていない。


5. 事故対策

若狭町、福井県小浜土木事務所が中川の現地確認を行ったところ、油膜を確認したため、18時15分頃、福井県小浜土木事務所が中川水門上流1箇所（福井県三方上中郡若狭町下野木地先）にオイルフェンスを設置した。

6. その他

現時点で魚類等のへい死は確認されていない。

# 位置図(詳細図)



## オイルフェンス設置完了写真

設置場所：中川水門上流部（福井県三方上中郡若狭町下野木地先）

設置者：福井県小浜土木事務所

設置時刻：18：15完了確認

