

令和4年2月26日20時50分

資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系日野川^{ひのがわ}で油分を検知

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系日野川^{なんじょう みなみえちぜんちょう や おとめ}(南条郡南越前町八乙女)にて油分が検知されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、2月26日12時00分頃、日野川の福井県八乙女頭首工(南条郡南越前町八乙女)付近において、油分が検知されました。
- 13時00分頃までに、福井県日野川水道管理事務所職員が流出元付近の道路側溝にオイルマットを設置しました。また、19時00分に福井県丹南土木事務所職員が河川に流入する水路にオイルフェンスを追加で設置しました。
- 対策後、日野川及び九頭竜川において油膜は確認されていません。
- 原因は南越前町^{いまじょう}今庄の店舗の灯油の貯蔵用タンクから不注意により灯油が最大120リットル程度流出したものです。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)


河川管理グループ ^{まえだ なおき} 前田 直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

総括保全対策官 ^{ひとみ たけし} 人見 剛

油分が検知された箇所



油分検知箇所
福井県南条郡南越前町八乙女地先
(福井県八乙女頭首工)

オイルフェンス設置【写真①】
(福井県丹南土木事務所)
(日野川に流入する水路)

オイルマット設置【写真②】
(福井県日野川水道管理事務所)
(店舗付近道路側溝)

油分の対策写真

【写真①】



日野川に流入する水路の油膜確認箇所
(南越前町今庄付近)

【写真②】



事故発生現場付近の対策状況
(南越前町今庄 事故発生地点付近)