

おおの あぶらさか いずみ あぶらさか



※表示は本線部分の進捗を表したものです
※模式図のため現場状況と一致しない場合があります

設備

かいざら

かみはんばら

C 上半原地区

番屋橋の下部工事を行っています。

はこがせ

法面ひび割れ発生箇所

学識経験者による現地診断

かみはんばら

An aerial photograph showing a long, rectangular building under construction in a wooded area. The building has a flat roof and is surrounded by trees. A road or path runs alongside the building. The construction site is visible, with some equipment and materials on the ground.

ひがしいちぬの