

平成 2 4 年度

第一回 河道閉塞等対策検討委員会

現 地 説 明 資 料

(赤谷地区・長殿地区・宇井地区)

平成 24 年 5 月 2 日

国土交通省近畿地方整備局
紀伊山地砂防事務所


第一回 河道閉塞等対策検討委員会 現地説明資料

目 次


1. 赤谷地区	1
1.1 概要図	1
1.2 平面図	2
1.3 縦断図（河道部）	3
1.4 赤色立体図	4
1.5 空中写真（崩壊前後）	5
2. 長殿地区	6
2.1 概要図	6
2.2 平面図	7
2.3 縦断図（河道部）	8
2.4 赤色立体図	9
2.5 空中写真（崩壊前後）	10
3. 宇井地区	11
3.1 概要図	11
3.2 平面図	12
3.3 縦断図（河道部）	13
3.4 空中写真（崩壊前後）	14

1. 赤谷地区

1.1 概要図



1.2 平面图
赤谷地区




2011 年 10 月 16 日時点

S=1:7,500



0m 500m

1.3 縦断図（河道部）



（災害発生前：2009/12 時点、災害発生後：2011/10/16 時点）

1.4 赤色立体図



1.5 空中写真（崩壊前後）



赤谷地区 崩壊発生前の状況(1998)



崩壊地の状況(2011/12/9)




赤谷地区 崩壊発生後の状況(2011/9/7)




川原樋川合流点の状況(2012/2/21)

2. 長殿地区

2.1 概要図



2.2 平面図
長殿地区




2011年9月27日時点

S=1:5,000




2.3 縦断図（河道部）



（災害発生前：2009/12 時点、災害発生後：2011/9/27 時点）

2.4 赤色立体図
長殿地区



2.5 空中写真（崩壊前後）



長野地区 崩壊発生前の状況(1998)



崩壊地の状況(2011/12/9)





長野地区 崩壊発生後の状況(2011/9/7)



河道閉塞下流河道の状況(2011/12/9)

3. 宇井地区


3.1 概要図



(災害発生前：2009/12 時点、災害発生後：2011/9/15 時点)

3.2 平面図
宇井地区

S=1:2,500




2012 年 2 月 5 日時点

3.3 縦断面図（河道部）
宇井地区

縦断面図

V=1:100
H=1:500



（災害発生後：2011/9/15 時点）

3.4 空中写真（崩壊前後）



宇井地区 崩壊発生前の状況(2004/5/8)



宇井地区 崩壊発生後の状況(2012/2/5)



崩壊地の状況(2011/11/1)



本川河道の状況(2011/12/9)