


地区	迫	対象斜面	迫5,6	既存ブロック	SK09,10,11				その1
地形的要因	滑落崖状地形		地質的要因	厚い泥質岩の分布	劈開・節理が流れ盤	岩相分布が流れ盤			
	緩斜面			岩盤の緩み	地質構造の乱れ	露岩の分布状況	x	対策により露岩確認が不可	x


斜面全景写真




地形判読図




地質平面図




陰影図




既存ブロック断面図




調査計画平面図



ボーリングコア写真



調査計画断面図



地表踏査で確認された変状
 高原トンネル上流側坑口付近に亀裂を確認
 上部斜面を横切る道路および擁壁に亀裂を確認