


地区	白屋	対象斜面	白屋上流	既存ブロック	SY13,14					その1
地形的要因	滑落崖状地形		地質的要因	厚い泥質岩の分布	劈開・節理が流れ盤	岩相分布が流れ盤				
	緩斜面			岩盤の緩み	地質構造の乱れ	露岩の分布状況	対策工により露岩確認が不可	×	攻撃斜面に位置する	×


斜面全景写真




地形判読図



地質平面図




陰影図



既存ブロック断面図

既存資料無し


調査計画平面図



ボーリングコア写真

既存資料無し

調査計画断面図



予定深度

地表踏査で確認された変状

無し