


地区	井戸	対象斜面	井戸5	既存ブロック	ID15					その1	
地形的要因	滑落崖状地形		地質的要因	厚い泥質岩の分布	劈開・節理が流れ盤	岩相分布が流れ盤					
	緩斜面			岩盤の緩み	地質構造の乱れ	露岩の分布状況	x	対策工により露岩確認が不可	攻撃斜面に位置する	x	


斜面全景写真




地形判読図




地質平面図




陰影図



既存ブロック断面図




調査計画平面図



ボーリングコア写真



調査計画断面図



地表踏査で確認された変状

無し