

# 京都御苑桂宮邸跡勅使門他改修工事

## 工事概要

【施設名称】京都御苑桂宮邸跡勅使門  
【所在地】京都府京都市上京区京都御苑15番地  
【建物概要】勅使門 木造 平屋建  
【工期】令和3年7月～令和4年3月  
【施工者】株式会社尾田組  
【工事概要】勅使門：改修一式、土塀：改修一式、外構：改修一式、樹木：改修一式

## 完成写真



## 工事を終えて…



株式会社 尾田組  
現場代理人 福島康夫  
監理技術者 中村 均

今回の工事は、京都御苑内にあった宮家のひとつ、桂の宮屋敷跡に残る古い土塀及び勅使門の改修工事を施工させて頂くことで身の引き締まる思いで工事に臨みました。

土塀は、外観的にかなり劣化した所も見受けられましたが、一見劣化が進んでいないよう見えた所でも瓦撤去後台輪廻りが崩落し、想定外の事となりました。また、工事前懸念されていた土の乾燥期間の問題もありましたが、各関係者のご協力の基、何とか問題がクリアでき完成にたどり着く事が出来ました。関係者の皆様ありがとうございました。

この工事では、先人の残したものを見るとほぼ変わらない伝統的な施工で補修を行っており、この土塀及び勅使門が、引き続き後世に長く伝えられることを願っています。