


# 安全啓発リーフレット(令和7年度版) (令和6年度の工事事故の発生状況と事例)参考資料



場所	事故件数 (件)	割合 (%)
足場	17	20.0%
脚立、うま ※2	9	10.6%
ガケ、斜面	7	8.2%
梯子	6	7.1%
その他の機械設備	5	5.9%
窓、階段、開口部、床の端	4	4.7%
クレーン等	3	3.5%
屋根、屋上	2	2.4%
型枠、型枠支保工	1	1.2%
堰堤	1	1.2%
歩み板	1	1.2%
スレート、波板等の踏み抜き	1	1.2%
梁、母屋	1	1.2%
その他	27	31.8%
計	85	100.0%







(令和2年度~令和6年度)

# [墜落事故の場所別発生割合の内訳]


- 最も多いのは<u>「足場から」の20.0%</u>であり、次に「脚立、うまから」「ガケ※1、斜面から」「梯子から」の順番で多い。(R6年度)
- 〇 過去5年間の推移をみると、令和5年度で割合が 増加していた「足場」からの墜落が減少傾向に ある。
- ※1 類似表現(ガケ、崖、がけ等)を総称してガケと表記してます。
- ※2 類似表現(うま、馬、作業台等)を総称してうまと表記してます。







保護具使用状況別事故件数(令和6年度)




保護具使用状況別事故件数の推移 (令和2年度~令和6年度)

#### [事故発生時の保護具使用状況]


- 〇 「足場から」の墜落事故における保護具使用状況は、「装着したが未使用」と「未装着」を合わせた、<u>実質</u>使用していないケースが92%を超え、安全帯を使用したが被災した割合は約7%であった。
- 過去5年間の推移では、<u>安全帯を装着したが未使用の</u> <u>ため事故が発生した</u>ケースの割合が大きくなっている。 例としては、高所作業車デッキから歩廊に移動する際 にフックを掛けなかったために墜落した事例がみられ た。

### [墜落事故の対策]


- 〇 高さ2m以上の作業床を設けることができない箇所で作業を行う場合は、安全帯の取付設備を適切な場所に設け、その設置場所および使用方法を関係者に周知する。
- 〇 <u>5mを超える高さではフルハーネス型を使用</u>する。5m 以下では条件に適合する胴ベルト型を使用することが できる。(フルハーネス型は特別教育の受講が必要)
- フック掛け替え時は、<u>2丁掛け</u>を徹底すること。
- 〇 可搬式作業台で1.5mを超えるものは、<u>手かかり棒、作</u> <u>業床周りに感知**バー**のあるものを使用する。</u>



重機名称	事故件数 (件)	割合 (%)
土工用重機	19	55.9%
舗装用重機	4	11.8%
ダンプトラック	2	5.9%
揚重機	2	5.9%
杭基礎施工重機	1	2.9%
その他・未記載	6	17.6%
計	34	100.0%




#### 重機の種類別事故発生状況(令和6年度)




被災者と重機の位置関係(令和2年度~令和6年度)

#### [重機事故の内訳]


- 重機事故の内訳として、<u>土工用重機(バック</u> <u>ホウ等)による事故の割合が55.9%と最も多い</u>。 (令和6年度)
- 〇 被災者と重機の位置関係では、「重機の前方」と「重機の後方」での事故が多く、<u>重機の誘導や</u> 合図確認が確実に行われていないことが原因と 考えられる。



動作状況	事故件数 (件)	割合 (%)
後退	5	14.7%
停止時	6	17.6%
作業装置操作中	5	14.7%
前進	10	29.4%
旋回操作中	3	8.8%
その他	3	8.8%
未記載	2	5.9%
計	34	100.0%



重機の動作状況別事故発生状況(令和6年度)




重機の動作状況別事故発生状況 (令和2年度~令和6年度)


#### [事故発生時の重機の動作状況]


- 重機の動作状況別の事故件数において、「前進」<u>や「停止時」や「作業装置操作中」や「後退」の事故発生比率が大きく</u>、過去5年間の推移では「前進」の割合が増加傾向がある。
- 作業装置操作中や旋回作業中に発生した災害については、<u>重機稼働中の人払いが徹底されていないこと</u>が原因と考えられる。

#### [重機事故の対策]

- 重機作業エリアの<u>立入禁止措置を講じる</u>こと。
- 重機の付近で作業員による作業が必要となる場合は、 事前に合図方法を定め、合図者を配置する。
- 重機が移動する際は<u>誘導者の配置を徹底</u>し、重機運転 者から見えやすい位置で明確な誘導を行う。
- 重機の運転者ではない作業員を重機の運転席に乗せ、 <u>死角の確認などの危険体験教育を実施</u>することも有効 である。
- 〇 「<mark>安全の見える・聞こえる化</mark>」の推進として、作業員 への注意喚起やICT技術による接触防止システムの普 及推進も重要である。







事故種類別の事故発生割合の推移 (令和2年度~令和6年度)

# [飛来・落下事故の内訳]


- 最も多いのは、<u>「クレーン等で運搬中(吊り荷等)」の</u> <u>28.0%</u>であり、続いて「用具、荷、取り付け前の部材等」となっている。
- 過去5年間の推移をみると、上記の2項目はともに過半 数を占めていたが、全体に占める割合は減少傾向にあ る。
- 〇 共通している原因として、<u>「吊り荷の下に入る」、</u> <u>「上下作業を行っている」、「作業手順を無視して近</u> <u>道行為を行っている」</u>などがみられた。

#### [飛来・落下事故対策]


- 〇「吊荷の下に入らない」「上下作業禁止」「作業手順の 遵守」という<u>基本的な安全対策を強化すること</u>が必要 である。
- 〇 材料等が落下するおそれのある箇所には、作業床の端に高さ10cm以上の幅木を設置し、落下を防止する。
- 作業の性質上、やむを得ず上下作業を行う場合は、作業間の合図・連絡調整を徹底させるとともに、部材等が落下しないように吊り袋など適切な用具を使用する。



#### 建設業における年齢階層別死傷者数の推移



#### 建設業における年齢階層別死亡者数の推移





[出典:厚生労働省 労働災害統計「労働者死傷病報告」による死傷災害発生状況(令和2年~令和6年 確定値)

- 過去5年間の年齢別の死傷者数及び死亡者数の推移は以下の通りである
  - ・死傷者数が最も多いのは60歳以上である。
  - ・死傷者数全体の推移としては、近年減少傾向を示している。
  - ・死亡者数も<u>60歳以上が最多</u>となっており、その下も高い年齢層の死亡者が多くなっている。



中高齢者の災害を防止するため、段差の解消や明示、通路の確保など<u>設備面の整備を進めること</u>や、 適切な人員配置を行うことが必要であると考えられる。







#### [時間帯別の傾向]

- 午前、特に11時台に事故発生のピークが出現し、午後は14時台に多くなる。
- 上記の傾向は労働災害、公衆災害に共通している。
- 夜間作業では、21時以降から増加し、22時台に小さなピークが出現している。

# 作業進捗度別の事故データ分析(令和2年度~令和6年度SASデータより)





100 50% (人) ■死傷者数 45% ━割合 80 40% 35% 60 30% 25% 40 20% 30 27 15% 24 24 21 21 20 20 20 10% 5% 0% (工事の進捗度)

作業 作業 進捗度別の事故について (令2年度~令和6年度)

<u>工事</u>進捗度別の事故について (令和2年度~令和6年度)


#### [作業・工事進捗度別の傾向]


#### 【作業進捗度別事故件数】

- ○作業初期段階(0-10%)における事故件数が全体の25%を占めており、飛びぬけて多い。
- 〇作業の中盤(61-70%)にかけて件数は減少し、終期(91-100%)に向けて増加している傾向がある。

#### 【工事の進捗度別事故件数】

○ 際立った傾向はみられないが、工事の初期段階および終期段階の事故発生件数は比較的少なくなっている。





入場日数別の事故について(令和2年度~令和6年度)

# [入場日別の傾向]

- グラフ上に青枠で示す入場1週間までの期間で、全体の約34%の事故が発生している。
- 〇 特に初日の事故発生件数が突出している。