




流域の概要①(紀の川水系紀の川)




■水位の状況(船戸水位観測所)【10月23日8時時点】



■水位の状況(貴志水位観測所)【10月23日8時時点】



■降雨の状況(大台ヶ原雨量観測所)【10月23日12時時点】




※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。

水位の概要①(紀の川水系紀の川)

■既往洪水での紀の川(船戸水位観測所)における水位

水位(m)

平成29年10月23日1:40
ピーク水位 6.76m




※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。


浸水面積 約40ha、家屋浸水70戸（床上浸水35戸、床下浸水35戸）




流域の概要②(大和川水系大和川)



■水位の状況(王寺水位観測所)【10月23日5時時点】



■降雨の状況(初瀬雨量観測所)【10月23日12時時点】



10月23日 0:30



10月23日 10:00


※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。

水位の概要②(大和川水系大和川) やまとがわ

■ 既往洪水での大和川(王寺水位観測所)における水位

平成29年10月23日0:30
 ピーク水位 8.14m

水位(m)



※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。

被害の概要②(大和川水系大和川 奈良県三郷町立野南地区)


大和川水系 大和川 左岸

10月23日 0:30

←大和川

葛下川合流

奈良県北葛城郡王寺町元町地先



溢水箇所

三郷町

家屋浸水(床上1戸、床下3戸)

溢水範囲(外水)

浸水範囲

JR三郷駅

←大和川

溢水箇所

写真↑

←葛下川

王寺町

被害の概要②(大和川水系大和川 奈良県王寺町藤井地区・元町地区)

おうじ ふじい もとまち

藤井地先 系 大和川 左岸 25.1K

10月23日 0:30





奈良県北葛城郡王寺町藤井地先 藤井

藤井地先 系 大和川 左岸 25.1K


11月1日 21:30



奈良県北葛城郡王寺町藤井地先 藤井




※浸水の範囲は、詳細調査中のため今後変更することがあります。




※浸水の範囲は、詳細調査中のため今後変更することがあります。

沿川で浸水被害が広範囲で発生。




※浸水の範囲は、詳細調査中のため今後変更することがあります。
※遊水地整備予定箇所については、今後の調査などにより変更することがあります。


流域の概要③(由良川水系由良川)



■水位の状況(福知山水位観測所)【10月23日12時時点】




■降雨の状況(本庄雨量観測所)【10月23日12時時点】



水位の概要③（由良川水系由良川）


■ 既往洪水での由良川（福知山水位観測所）における水位




浸水面積約260ha、家屋浸水約62戸※（床上約33戸、床下約29戸）※福知山市調べ




流域の概要④(淀川水系木津川)



■水位の状況(名張水位観測所)【10月23日5時時点】




■降雨の状況(名張雨量観測所)【10月23日5時時点】



■ 既往洪水での木津川(名張水位観測所)における水位

平成29年10月22日21:40
ピーク水位 7.70m




水位 (m)



※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。

被害の概要④(淀川水系木津川支川宇陀川 三重県名張市箕曲地先) (淀川水系木津川 京都府相楽郡笠置町有市地先)


木津川・宇陀川については、道路冠水を確認。(箕曲地区については、床下浸水1棟を確認。)




流域の概要⑤(淀川水系桂川)



■水位の状況(桂水位観測所)【10月23日18時時点】



■降雨の状況(周山雨量観測所)【10月23日12時時点】




※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。

水位の概要⑤(淀川水系桂川)

よどがわ かつらがわ


■ 既往洪水での桂川(桂水位観測所)における水位



※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。

被害の概要⑤(淀川水系桂川 京都府京都市右京区嵐山地先)


あらしやま



凡例

道路冠水範囲

流域の概要⑥(北川水系北川)




写真①




北川 4.6k付近(左岸)

■水位の状況(高塚水位観測所)【10月23日6時時点】



■降雨の状況(熊川雨量観測所)【10月23日19時時点】



※浸水範囲については、河川整備計画に位置付けられている「霞堤」からの浸水によるもの。




※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。

水位の概要⑥(北川水系北川)

■ 既往洪水での北川(高塚水位観測所)における水位


水位(m)

平成29年10月23日2:20
ピーク水位 8.13m




※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。


流域の概要⑦(新宮川水系熊野川)





■水位の状況(成川水位観測所)【10月23日9時時点】



■水位の状況(下田水位観測所)【10月23日9時時点】



■降雨の状況(新宮雨量観測所:気象庁)



10月22日 22:20




平常時

水位の概要⑦(新宮川水系熊野川)

■既往洪水での熊野川(成川水位観測所)における水位

水位(TP.m)



被害の概要⑦(新宮川水系市田川^{いちだがわ} 和歌山県新宮市下田地先他)^{しもだ}

沿川で浸水被害が広範囲で発生。

浸水面積 約84ha

家屋被害 1,150戸（床上浸水593戸、床下浸水482戸、一部損壊75戸）

