

説明資料 第1稿)での記載箇所	章項目	5.2.1	ページ	p.6	行	2行目	
事業名	縦断方向の河川形状の修復の検討 魚類の遡上・降下)			河川名	淀川		
府 県	大阪府		市町村	大阪市都島区		地先	毛馬


●現状の課題

ダム・堰等の横断工作物により縦断方向（山～川・湖～海）に不連続となっている。

●河川整備の方針

縦断方向においては、生物の遡上や降下が容易にできる河川横断工作物の改築・新設を検討する。

●位置図



●具体的な整備内容

現状の井堰・落差工などにおける魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

検討内容


- ・水門・閘門に魚や底生動物が上りやすい構造をした魚道の設置
- ・魚の遡上に配慮した水閘門の運用検討
- ・対象エリアの環境調査(魚介・鳥・植物等)
- ・保全対策後の生物環境回復の予測

●スケジュール

■ 検討


H15	H17	H19	H21	H23	H25
○	○				

●現況



●模式図

閘門の開閉による魚類の遡上対策イメージ



説明資料 第1稿)での記載箇所	章項目	5.2.1	ページ	p.6	行	3行目
事業名	縦断方向の河川形状の修復の検討 魚類の遡上・降下)			河川名	桂川	
府 県	京都府	市町村	京都市南区	地先		


●現状の課題

ダム・堰等の横断工作物により縦断方向(山～川・湖～海)に不連続となっている。

●河川整備の方針

縦断方向においては、生物の遡上や降下が容易にできる河川横断工作物の改築・新設を検討する。

●位置図



●具体的な整備内容

現状の井堰・落差工などにおける魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

検討内容

対象エリアの環境調査(魚介・底生動物等)

改善方針および形状の検討
改善後の生物環境回復の予測

【施設管理者】洛西土地改良区


●スケジュール

■ 検討



H15	H17	H19	H21	H23	H25
○	○				

●久我井堰における魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

左右岸とも階段式で全魚種の遡上は困難)



魚道下流の水深が浅い)

●魚道整備事例

説明資料 第1稿)での記載箇所	章項目	5.2.1	ページ	p.6	行	3行目
事業名	縦断方向の河川形状の修復の検討 魚類の遡上・降下)			河川名	桂川	
府 県	京都府	市町村	京都市右京区	地先		


●現状の課題

ダム・堰等の横断工作物により縦断方向(山～川・湖～海)に不連続となっている。

●河川整備の方針

縦断方向においては、生物の遡上や降下が容易にできる河川横断工作物の改築・新設を検討する。

●位置図



●具体的な整備内容

現状の井堰・落差工などにおける魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

検討内容

対象エリアの環境調査(魚介・底生動物等)

改善方針および形状の検討
改善後の生物環境回復の予測

施設管理者】洛西土地改良区

●スケジュール

■ 検討


H15	H17	H19	H21	H23	H25
○	■	○			

●一の井堰における魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

堰板により仕切られており落差が大きい)



魚道幅が狭い)

●魚道整備事例

説明資料 第1稿)での記載箇所	章項目	5.2.1	ページ	p.6	行	3行目
事業名	縦断方向の河川形状の修復の検討 魚類の遡上・降下)			河川名	桂川	
府 県	京都府	市町村	京都市南区	地先		


●現状の課題

ダム・堰等の横断工作物により縦断方向(山～川・湖～海)に不連続となっている。

●河川整備の方針

縦断方向においては、生物の遡上や降下が容易にできる河川横断工作物の改築・新設を検討する。

●位置図



●具体的な整備内容

現状の井堰、落差工などにおける魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

検討内容

対象エリアの環境調査(魚介・底生動物等)

改善方針および形状の検討

改善後の生物環境回復の予測

施設管理者】国土交通省

●スケジュール

検討

H15	H17	H19	H21	H23	H25
○	○				

●1号井堰における魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

水叩き部の水深が浅く(平坦)



魚道下流の水深が浅い)

●魚道整備事例

説明資料 第1稿)での記載箇所	章項目	5.2.1	ページ	p.6	行	3行目
事業名	縦断方向の河川形状の修復の 検討 魚類の遡上・降下)			河川名	桂川	
府 県	京都府	市町村	京都市南区	地先		


●現状の課題

ダム・堰等の横断工作物により縦断方向(山～川・湖～海)に不連続となっている。

●河川整備の方針

縦断方向においては、生物の遡上や降下が容易にできる河川横断工作物の改築・新設を検討する。

●位置図



●具体的な整備内容

現状の井堰、落差工などにおける魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

検討内容

対象エリアの環境調査(魚介・底生動物等)

改善方針および形状の検討
改善後の生物環境回復の予測

施設管理者】国土交通省

●スケジュール

■ 検討


H15	H17	H19	H21	H23	H25
○	○				

●2号井堰における魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

全幅的に落差が小さく、魚道以外からも遡上できる。)



潟水時には水深が浅くなり遡上が困難となる。)

●魚道整備事例

説明資料 第1稿)での記載箇所	章項目	5.2.1	ページ	p.6	行	3行目
事業名	縦断方向の河川形状の修復の検討 魚類の遡上・降下)			河川名	桂川	
府 県	京都府	市町村	京都市右京区		地先	


●現状の課題

ダム・堰等の横断工作物により縦断方向（山～川・湖～海）に不連続となっている。

●河川整備の方針

縦断方向においては、生物の遡上や降下が容易にできる河川横断工作物の改築・新設を検討する。

●位置図



●具体的な整備内容

現状の井堰、落差工などにおける魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

検討内容

対象エリアの環境調査(魚介・底生動物等)

改善方針および形状の検討
改善後の生物環境回復の予測

施設管理者】国土交通省


●スケジュール

■ 検討

H15	H17	H19	H21	H23	H25
○	○				

●3号井堰における魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

魚道下流の流路が分断)



魚道下流に段差が生じている)

●魚道整備事例

高知県 仁淀川



説明資料 第1稿)での記載箇所	章項目	5.2.1	ページ	p.6	行	3行目
事業名	縦断方向の河川形状の修復の検討 魚類の遡上・降下)			河川名	桂川	
府 県	京都府	市町村	京都市西京区	地先		


●現状の課題

現状の井堰、落差工などにおける魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

●河川整備の方針

縦断方向においては、生物の遡上や降下が容易にできる河川横断工作物の改築・新設を検討する。

●位置図



●具体的な整備内容

現状の井堰、落差工などにおける魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

検討内容


対象エリアの環境調査(魚介・底生動物等)

改善方針および形状の検討
改善後の生物環境回復の予測

施設管理者】国土交通省

●スケジュール

■ 検討



●4号井堰における魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

形式の古い魚道で全魚種が遡上できない



魚道下流の遡上経路が分かりにくい

●魚道整備事例**山形県・最上川支流**

高知県・仁淀川



出典：魚道のはなし 財団法人リバーフロント整備センター)

説明資料 第1稿)での記載箇所	章項目	5.2.1	ページ	p.6	行	3行目
事業名	縦断方向の河川形状の修復の検討 魚類の遡上・降下)			河川名	桂川	
府 県	京都府	市町村	京都市右京区	地先		


●現状の課題

ダム・堰等の横断工作物により縦断方向(山～川・湖～海)に不連続となっている。

●河川整備の方針

縦断方向においては、生物の遡上や降下が容易にできる河川横断工作物の改築・新設を検討する。

●位置図



●具体的な整備内容

現状の井堰、落差工などにおける魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

検討内容

対象エリアの環境調査(魚介・底生動物等)

改善方針および形状の検討

改善後の生物環境回復の予測

施設管理者】国土交通省

●スケジュール

■ 検討

H15	H17	H19	H21	H23	H25
○	○				

●5号井堰における魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討



護床工によって流路が分断されている)



魚道が破損し、落差が大きい)

●魚道整備事例



和歌山県 紀ノ川大堰



人工河川式魚道



階段式魚道

出典 紀ノ川大堰パンフレット 建設省

平成15年3月14日版】

説明資料 第1稿)での記載箇所	章項目	5.2.1	ページ	p.6	行	3行目
事業名	縦断方向の河川形状の修復 の検討 魚類の溯上・降下)			河川名	桂川	
府 県	京都府	市町村	京都市右京区		地先	

●現状の課題

ダム、堰等の横断工作物により縦断方向(山～川、湖～海)に不連続となっている。

●河川整備の方針

縦断方向の生物の溯上や降下が容易にできる魚道または、河川横断工作物への改築・新設を検討する。

●位置図



●具体的な整備内容

現状の井堰、落差工などにおける魚類の溯上・降下に配慮した構造改善の検討。

検討内容

対象エリアの環境調査(魚介・底生動物等)

改善方針および形状の検討
改善後の生物環境回復の予測

施設管理者】国土交通省

●スケジュール

■ 検討

H15	H17	H19	H21	H23	H25
○	○				

●6号井堰における魚類の遡上・降下に配慮した構造改善の検討

流路が分断されている)



魚道が設置されていない)

●魚道整備事例