

# 令和4年度に実施した工事状況等について報告

---

和歌山河川国道事務所  
紀の川ダム統合管理事務所

# 1. 令和4年度の工事状況



## 令和4年度の工事状況

- ・令和4年度は以下の位置図に示す箇所において改修工事等を実施しました。



# 2. 主な工事箇所の詳細（紀の川野原東地区築堤護岸工事）


## 野原東地区

無堤部対策として、築堤や護岸工事を実施しました。

施工前



施工後



## 2. 主な工事箇所の概要（紀の川二見地区下流築堤護岸工事）

### 二見地区

無堤部対策として築堤や護岸工事を実施しました。

施工前




施工後



川側

市街地側



## 2. 主な工事箇所の概要（紀の川二見地区地盤改良工事）



### 二見地区

今後の築堤工事に向けて、軟弱地盤箇所の地盤改良工事を実施しました。

施工前




施工後



川側

市街地側

NO. 2  
GH=90.55  
FH=



## 2. 主な工事箇所の詳細 (紀の川名手西野上流地区河道掘削工事)

### 名手西野上流地区

流下能力向上のため、河道掘削工事を実施しました。


施工前



施工後



紀の川 30.6k



## 2. 主な工事箇所の概要（紀の川海神川下流土砂受入地整備他工事）

### 海神川下流地区

仮置の粘性土を五條市域の築堤材料として活用するため土砂撤去を行い、五條市域へ搬出しました。

施工前




施工後



NO. 4  
QH=28.78  
FH=

L=50.000

市街地側



## 2. 主な工事箇所の概要（紀の川調月地区上流河道掘削工事）


### 調月地区

流下能力向上のため、河道掘削工事を実施しました。

施工前



施工後



A

NO. 40

A'

CL

▽+16.060

