

令和5年度に実施した工事状況等について報告


和歌山河川国道事務所
紀の川ダム統合管理事務所

1. 令和5年度の工事状況



令和5年度の工事状況

- ・令和5年度は以下の位置図に示す箇所において改修工事等を実施しました。



2. 主な工事箇所の概要（紀の川二見下流地区地盤改良他工事）



二見地区

今後の築堤工事に向けて、軟弱地盤箇所の地盤改良工事を実施しました。

施工前




施工後



川側

市街地側



2. 主な工事箇所の概要（紀の川中流域土砂混合ヤード整備他工事）

九度山地区

築堤盛土材制作のための土砂混合ヤード整備を実施しました。

施工前



施工後



2. 主な工事箇所の概要（背ノ山地区護岸災害復旧工事）




背ノ山地区

災害で壊れた護岸を復旧する護岸工事を実施しました。


施工前



施工後



川側



市街地側

2. 主な工事箇所の詳細（紀の川麻生津地区上流低水護岸他工事）

麻生津地区

無堤部対策のため、低水護岸工事を実施しました。

施工前




施工後



市街地側

川側



2. 主な工事箇所の詳細（紀の川麻生津地区根固め他工事）



麻生津地区

今後の堤防整備に向けて、根固めブロックの制作・仮置き等を実施しました。

施工前



施工後



2. 主な工事箇所の概要（紀の川藤崎狭窄部後田楠ノ木掘削工事）

藤崎地区

流下能力向上のため、掘削工事を実施しました。

施工前




施工後



市街地側
(左岸)

川側

市街地側
(右岸)



施工後



市街地側




2. 主な工事箇所の概要（新六ヶ井堰部分撤去他工事）



六十谷地区

右岸側への偏流是正のため、新六箇井堰の部分撤去工事および掘削工事を実施しました。

施工前




施工後




横断図

市街地側
(左岸)

市街地側
(右岸)



平面図



2. 主な工事箇所の概要（東貴志排水機場樋門築造工事）



貴志川町北地区

- ・東貴志排水機場の設置に伴い、樋門築造工事を実施しました。


施工前



施工後



川側



市街地側

2. 主な工事箇所の概要（丸栖地区下流護岸災害復旧工事）



丸栖地区

災害で壊れた護岸を復旧する護岸工事を実施しました。

施工前



施工後



市街地側

計画高水位 ∇ H.W.L. 25.20

川側

