

出水状況写真（紀伊丹生川）



北又橋流出状況

出水状況写真（紀伊丹生川）



北又橋流出状況

出水状況写真（紀伊丹生川）



北又橋下流500m付近での流木・出水の状況

出水状況写真（紀伊丹生川）



河合橋約500m下流での表層崩壊の状況

出水状況写真（紀伊丹生川）



紀伊丹生川の不動谷川合流点から下流500m地点での出水状況