

9月 モニターレポート	担当出張所	毛馬出張所
担当区間	淀川下流左岸 JR 東海道本線上淀橋梁～大阪市守口市境界（左岸 8.8～14.6 km）	
モニター実施日時	令和2年9月19日 10時00分頃から12時00分頃 令和2年9月29日 10時30分頃から12時00分頃	
天 候	令和2年9月19日 晴 令和2年9月29日 晴	
<p>（見出し） 今月は、担当区間の防災関連設備等を中心に確認しました。</p>		
<p>（担当区間の下流端） JRの上淀橋梁近くにある設備であるが、その目的は不明。</p>		
		
<p>（上淀橋梁から毛馬閘門までの間） 大きなスピーカーとアンテナを備えた設備。周囲には金網が巡らされ出入り口には鍵がかけられていたが、雑草で覆われて高いスピーカーの先近くまで見えなくなりそうになっていた。</p>		
 		
<p>河川に向けた監視カメラと簡易水位計がソーラー発電機付きで設置されていた。</p>		
 		
<p>アンテナを設置したポールとスピーカーを設置したポール。</p>		
 		

豊崎第1水防用具庫。入り口付近に背の高い草あり。



監視カメラ、スピーカー、電光掲示板等が設置。
河川情報提供設備の掲示



(毛馬閘門から JR おおさか東線の間)
毛馬閘門施設の上に設置されている河川監視カメラ。



河川敷から河川を監視するカメラ。太陽光発電。



毛馬第2水防防用具庫。
スピーカーが設置されている。



毛馬第1水防防用具庫。



アンテナが設置されたポール。
設置目的は不明。



水道管を通して太い支柱上にスピーカー。



スピーカーと監視カメラ。



(JR おおさか東線から菅原城北大橋の間)
監視カメラ。



赤川第2水防用具庫。



赤川第1水防用具庫。



(菅原城北大橋から守口市境界までの間)
監視カメラあり。箱型の設備は不明。



アンテナを設置されたポール。

古市第1水防用具庫。



清水第1水防用具庫。



監視カメラ (豊里大橋手前)。



監視カメラ。下にコンクリートの施設。



(河川敷に設置された設備等)
ワンドの監視か、菅原城北大橋下流。



ワンドの監視か、菅原城北大橋上流。 水位確認支柱。



(気が付いたこと)

- ・ 設備等に設置目的が表示されていない。表示・説明されている方が河川愛護、防災意識の啓蒙になるのではない。
- ・ 夏草の成長が早くて設備の多くが深い草に囲まれていた。河川愛護モニターに月に2時間程度の予算を付けて一定程度の整備を図ってはどうか(緊急時の適切な対応確保のため。施設・設備機器の保護と速やかな接近のため)。

以上

(意見・感想・処置等)

2日間のモニターおつかれさまでした。ご報告いただいたように管内には防災関連施設があります。施設周辺の除草は順次行う予定です。

周辺にお住まいの方々や河川利用者の中には、淀川大堰からの放流量を変更する際に“淀川大堰周辺の水の流れが変わるため危険ですので河川に近づかないでください”という内容がスピーカーから流れてくるのを聞かれたことがあるかもしれません。管内各所に設置している CCTV というカメラで撮影している映像や水位計で計測している水位は 24 時間体制で監視しており、これらの施設は周辺住民や河川利用者の安全・安心に役立っています。

CCTV や水位計の情報は淀川河川事務所 HP で公開されており、みなさまにご覧いただくことができます。それでは次回レポートもお待ちしております。