大滝ダム白屋地区亀裂現象対策検討委員会

第４回　委員会資料

目　　次

頁
Ⅰ．降雨及び貯水状況・・・ 1
Ⅱ．調査実施状況・・・ 2
Ⅲ．観測データの確認・・・ 3
　１．亀裂及び変状分布状況・・・ 3
　２．計器変動状況・・・ 3
Ⅳ．地形・地質とりまとめ・・・ 12
　１．地形・地質・・・ 12
　２．地すべり発生の地形・地質的要因・・ 12
Ⅴ．地すべり機構と湛水後の変動予測・・・ 16
Ⅵ．対策工の基本検討・・・ 22
　１．解析・検討条件・・ 22
　２．浸透流モデルの構築・・・ 23
　３．対策工法検討条件・・ 27
　４．対策工法の選定・・ 28
　５．対策工法検討結果・・ 28
　６．押え盛土施工時の残留率予測・・ 32
　７．地すべりブロック及び緩み域内の縁辺部安定化対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
　８．提案対策工の適用について・・ 33
Ⅶ．今後の斜面監視・・ 35