

令和8年10月15日 14時00分

近 畿 地 方 整 備 局

淀 川 河 川 事 務 所

木 津 川 市 役 所

木津川堤防の不具合について(終報)

～陥没箇所前面に新たな仮堤防を整備し、治水機能を確保しました～

木津川堤防右岸30k付近(京都府木津川市加茂町河原)で発生した堤防上部の陥没について応急的に進めていた仮堤防及び樋門の整備が完了しました。

○概要

令和8年7月10日(金)に木津川堤防右岸30k付近で発生した堤防陥没については、淀川堤防調査委員会の有識者から助言を踏まえ、原因の特定と復旧に向けて工事を進めてまいりました。

このたび、陥没箇所前面に既設堤防と同等の治水機能を有する仮堤防の整備及び樋門の復旧作業が完了しました。仮堤防の整備状況については別紙1をご参照ください。

今後も、定期的な巡視において堤防の異常の有無を継続して監視するとともに、一連の堤防改修に合わせて当該堤防の復旧を進めてまいります。

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 京都府政記者クラブ
学研都市記者クラブ

<問合せ先><堤防の不具合に関すること>

淀川河川事務所 副所長

や ま た か し
矢間 孝司 (内線206)

管理課長

や ま も と じ ゅ ん
山本 淳 (内線331)

電 話 072-843-2861(代表)

<河原排水樋門に関すること>


木津川市役所

建設部次長(農政課長) き の し た か つ ふ み
木下 勝史 (内線331)

農政課長補佐


た さ き ゆ う い ち
田崎 裕一 (内線335)

電 話 0774-72-0501(代表)






平面図



横断図



日付	内容	写真番号
令和8年7月10日	陥没発見 木津川右岸30k付近(京都府木津川市加茂町河原)で堤防天端の陥没を確認	写真1
令和8年7月15日	堤防調査委員会の委員による現地調査及び意見交換を実施	写真2
令和8年7月17日	地中レーダーによる空洞調査を実施	写真3
令和8年7月23日	緊急復旧(改良土による埋め戻し)完了	写真4
令和8年10月14日	堤防及び樋門の復旧作業完了	

写真1



陥没発生状況（幅80cm×40cm）

写真2



堤防調査委員会の委員による現地確認

写真3



地中レーダーによる空洞調査

写真4



緊急復旧の実施