

令和4年7月12日 17時15分
淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ ほうりゅうがわ もりやま すもと
淀川水系法竜川(滋賀県守山市洲本町付近)において油膜が確認されました。

～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系法竜川にて油膜が確認されましたが、現時点では影響報告はありません。

- 本日7月12日8時22分、一般の方から、守山市洲本町法竜川において油が流れているとの通報がありました。
- 滋賀県が現場を確認したところ、法竜川から油膜が流下し、一部が河口部付近に浮遊しているのを確認しました。
- 滋賀県は法竜川の4箇所オイルフェンスとオイルマットを敷設し、流出範囲拡大防止を実施済みです。
- 原因は付近の事業者からの油類の流出であり、推定流出量は最大で50リットルです。
- 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 魚類等の斃死は確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い>

—

<配付場所> 滋賀県政記者室

<問い合わせ先>

淀川水質汚濁防止連絡協議会(通報連絡センター)

近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 調査課長 山本 淳^{やまもと じゅん} 電話 077-546-0867


<本事故に関する問い合わせ先>

滋賀県 琵琶湖環境部 環境政策課 環境管理係 武馬 弘幸^{ぶま} 電話 077-528-3357

琵琶湖位置図



拡大図



流出箇所および各オイルフェンス前にて、吸着マットにより油類を除去対応中