

施設の保全

- 九頭竜川河川管理施設のうち完成年不明を除く施設121施設に対し、施設完成後40年以上を経過した施設は83施設で、全体の69%となり施設の老朽化が進行しています。
- 北川河川管理施設のうち完成年不明を除く30施設に対し、施設完成後40年以上を経過した施設は25施設で、全体の83%となり施設の老朽化が進行しています。

老朽化する河川管理施設



樋門本体の老朽化
(九頭竜川 許可工作物)



樋門ゲートの老朽化(片川放水路樋門4号ゲートの腐食)



朽材腐食



完成後の経過年数

