

令和5年1月4日15時00分
資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系足羽川支川荒川(福井市河増町付近)で油膜を確認
～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系荒川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、1月4日8時00分頃、荒川の御鷹橋(福井市河増町)付近において、油膜が確認されました。
- 福井土木事務所が荒川にオイルマット(3箇所:河増橋、吉野橋、四ッ城橋)を設置しました。また、福井河川国道事務所が足羽川と日野川の合流地点にオイルマットを設置予定です。
- 原因はトラックからの燃料漏れ、油種は軽油、流出量は不明です。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ 前田 直樹


○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

河川管理第一課長 林 尚典

油膜が確認された箇所的位置

【広域図】



オイルマット設置
(国)
(足羽川・日野川合流点付近)

オイルマット設置
(福井県)
(四ツ城橋)

油膜確認箇所
福井県福井市河増町地先



オイルマット設置(吉野橋)

オイルマット設置
(福井県)
(吉野橋)

オイルマット設置
(福井県)
(河増(こうます)橋)

御鷹(おんたか)橋

オイルマット設置
(福井県)
(河増(こうます)橋)