

令和4年8月19日17時40分

資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系日野川支川^{あそづがわ}浅水川で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系日野川支川浅水川(越前市北町付近)にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、8月19日11時00分頃、浅水川において油膜を確認しました。
- 12時40分すぎ、丹南土木事務所が浅水川の複数箇所(最下流は鯖江市下新庄町付近)にオイルマットを設置しました。
- 日野川本川において油膜は確認されていません。
- 原因は、本日10時00分ごろ車両の燃料タンクが事故により破損し、最大150リットルの軽油が水路を通過して浅水川に流出したものです。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)



河川管理グループ ^{まえだ}前田 ^{なおき}直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

占用調整管理官 ^{おおたに}大谷 ^{ゆうじろう}祐司郎

油膜が確認された箇所 の位置




確認された油膜の状況及び対策写真

【写真①】



油膜確認箇所

【写真②】



オイルマット設置

【写真③】



オイルマット設置