

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

配布  
日時

平成23年4月19日  
14時30分

資料配布

件名

一級河川底喰川への油流出事故について

概要

福井市西開発3丁目の事業所で重油タンクの配管から漏れた油が、浄化槽を經由して一級河川底喰川に流出した。  
福井県福井土木事務所、福井市、福井市消防局が底喰川にオイルマットを設置した。下流への影響はないと思われる。

取扱い

同時配布

福井県政記者クラブ

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会  
近畿地方整備局福井河川国道事務所  
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉

福井県土木部河川課

電話：0776-20-0480(直)

河川管理グループ 中條 和男

近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話：0776-35-2661(代表)

河川管理第一課長 森川 修(内線331)

## 一級河川底喰川（そこばみがわ）への油流出事故について

平成23年4月19日 14時30分

### 1. 事故の状況

- ・本日午前6時ころ、福井市文京4丁目地係の底喰川で油が浮いているのを付近の住民が発見し、福井警察署へ通報した。

### 2. 事故の原因

- ・福井市西開発3丁目で事業者の重油タンクの配管から漏れた油が、昨日の雨で浄化槽を経由し一級河川底喰川へ流出した。
- ・流出量は不明。

### 3. 事故の対応

- ・福井県福井土木事務所、福井市役所、福井市消防局、福井警察署が現場確認を実施した。
- ・事業者が浄化槽の排出口に1箇所オイルマットを設置した。
- ・福井県福井土木事務所が底喰川に3箇所オイルマットを設置した。
- ・福井市役所および福井市消防局が底喰川に2箇所オイルマットを設置した。

### 4. その他

- ・福井県福井土木事務所および福井河川国道事務所が底喰川の下流を日野川合流点まで確認したが、油膜およびへい死魚は確認されず、下流の環境並びに利水等への影響はないと思われる。

