

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

資料配布

配布
日時

平成23年5月23日
14時

件名

九頭竜川支川磯部川への油流出事故

概要

坂井市春江町町中筋地係においてオイルが側溝をつたって磯部川に流出。
福井県三国土木事務所が磯部川にオイルマットを設置した。
なお、下流および九頭竜川本川への影響はないと思われる。

取扱い

同時配布

福井県政記者クラブ

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会
近畿地方整備局福井河川国道事務所
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉
福井県土木部河川課
電話：0776-20-0480(直)
河川管理グループ 中條 和男

九頭竜川支川磯部川への油流出事故について

平成23年5月23日 14時

1. 事故の状況

- ・本日午前8時に、坂井市春江町中筋地系の住民が、同地系の磯部川で油が浮いているのを発見し、坂井市役所へ通報した。

2. 事故の原因

- ・坂井市春江町中筋高田の事業者の敷地でトラックを借りて来た事業者が誤ってオイルをこぼし、側溝をつたって一級河川磯部川に流出した。
- ・流出量は水混じりで約200ml。

3. 事故の対応

- ・福井県三国土木事務所、坂井健康福祉センター、坂井市が現場確認を実施した。
- ・福井県三国土木事務所が磯部川にオイルマットを1箇所設置した。

4. その他

- ・福井県三国土木事務所が磯部川を確認したが、油膜および魚のへい死は確認されず、下流および九頭竜川本川の環境並びに利水等への影響はないと思われる。

