

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

配布  
日時

平成23年10月31日  
15時30分

資料配布

件名

一級河川底喰川への油流出事故

概要

10月22日に福井市西開発3丁目の事業所で重油タンクの配管から油が漏れて土壤に浸込み一部が流出した事故の処理として、重油が染みこんだ土砂撤去のため穴を掘って作業していたが、昨日の雨で穴にたまった重油が雨とともに側溝をつたって一級河川底喰川（そこぼみがわ）に流出した。  
福井河川国道事務所、福井県福井土木事務所、福井市が底喰川にオイルマットを設置した。  
下流の環境・利水への影響は確認されていない。

取扱い

同時配布

福井県政記者クラブ

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会  
近畿地方整備局福井河川国道事務所  
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉  
福井県土木部河川課  
電話：0776-20-0480(直)  
河川管理グループ 中條 和男

近畿地方整備局福井河川国道事務所  
電話：0776-35-2661(代表)  
副所長 宇野 孝一(内線204)

## 一級河川底喰川（そこばみがわ）への油流出事故について

平成23年10月31日 15時30分

### 1. 事故の発見の経緯

- ・本日午前6時50分ころ、福井市乾徳2丁目地系の底喰川で油が浮いているのを付近の住民が発見し、福井市へ通報した。

### 2. 事故の原因

- ・10月22日に福井市西開発3丁目の事業者のボイラーの地下タンクの配管が腐食して配管から漏れ（最大900リットル、詳細は不明）、土壌に染みこんだA重油が雨によって染み出す事故が発生した。今回、原因者（事業者）においてA重油が染みこんだ土砂撤去のため穴を掘って作業を行っていたが、その穴に溜まっていた油が昨日の雨とともに側溝をつたって河川へ流出した。
- ・流出量は不明

### 3. 事故の対応

- ・福井県福井土木事務所、福井市、福井市消防局、近畿地方整備局福井河川国道事務所が現場確認を実施した。
- ・福井県福井土木事務所が底喰川の4箇所オイルマットを設置した。
- ・福井市が普通河川北川および底喰川の9箇所にオイルマットを設置した。
- ・近畿地方整備局福井河川国道事務所が日野川への流出を防ぐため、底喰川の2箇所にオイルマットおよびオイルフェンスを設置した。

### 4. その他

- ・福井県福井土木事務所が底喰川下流を、福井河川国道事務所が底喰川から日野川を確認したが、へい死魚等環境への影響は確認されなかった。
- ・事故発見後直ちに下流の利水者に対して油事故の発生通知を行い、取水に異常があれば連絡をいただくように依頼したが、現時点で取水に対する異常の連絡はない。
- ・よって、現時点で、下流の環境並びに利水等への影響はないものと思われる。
- ・福井市環境課は、原因者（事業者）において、A重油の染み込んだ土壌を取り出す作業を早急に行い次の降雨までに作業を完了させること、および側溝のオイルマットをこまめに取り替えることを指示した。

