

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

配布
日時

平成24年6月13日
13時

資料配布

件名

一級河川江端川への油流出事故

概要

福井市花堂南2丁目地係で排水路を経由して一級河川江端川に油が流出した。
福井県福井土木事務所、福井市、福井市消防局が江端川および排水路にオイルマットを設置した。
下流の環境・利水への影響はないと思われる。

取扱い

同時配布

福井県政記者クラブ

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会
近畿地方整備局福井河川国道事務所
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉

福井県土木部河川課

電話：0776-20-0480(直)

河川管理グループ 中條 和男

近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話：0776-35-2661(代表)

副所長 宇野 孝一(内線204)

一級河川江端川への油流出事故について

平成24年6月13日 13時

1. 油流出の状況

- ・本日午前5時45分ころ、福井市花堂南2丁目地系の江端川に油が浮いていると住民から福井南消防署に通報があった。

2. 油流出の原因

- ・原因は不明
- ・流出量は不明

3. 事故の対応

- ・福井県福井土木事務所、福井市、福井市南消防署が現場確認を実施した。
- ・福井県福井土木事務所および福井市南消防署が江端川に、福井県福井土木事務所、福井市および福井市南消防署が江端川につながる排水路にオイルマットを設置した。
- ・国土交通省福井河川国道事務所は、日野川合流点の江端川水門手前において、油を確認次第いつでもオイルマットを設置できるように待機したが、9時30分頃、日野川への流入の恐れがないことを確認し待機を解除した。

4. その他

- ・福井県福井土木事務所が発生現場から日野川手前の江端川水門までを確認したが、へい死魚は確認されず、下流の環境並びに利水等への影響はないと思われる。

