

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

資料配布

配布日 平成24年10月9日 15時

件名 一級河川九頭竜川における魚の斃死及び油流出事故について

概要

※本日、9時頃、水質汚濁防止協会の連絡として、九頭竜川（福井大橋から鳴鹿大堰間）で魚数十匹死んでいるとの連絡があり、福井河川国道で現在調査中。

※2また、同日9時50分頃、福井市六日市町地先の九頭竜川（15.4km付近）でトラックが九頭竜川に転落し油が流出した旨の連絡があり、福井河川国道事務所が九頭竜川にオイルマット、オイルフェンスを設置した。現在は魚の遊泳等を確認しており、下流の環境・利水への影響はないと思われる。

取扱い

同時配布 福井県政記者クラブ

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会
近畿地方整備局福井河川国道事務所
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉

近畿地方整備局福井河川国道事務所
電話：0776-35-2661（代表）
副所長 宇野 孝一（内線204）

位置図



平成24年10月8日発生
九頭竜川における魚のへい死について

1. 事故発生場所

九頭竜川水系 九頭竜川
福井県永平寺町松岡上合月地先～坂井市丸岡町宇随地先（鳴鹿大堰下流～福井大橋）

2. 事故（発生）発見

平成24年10月8日（月） 午後
漁業者の方から福井県内水面総合センターへ魚のへい死について通報があった。

3. 事故原因

不明

4. 事故の状況

9日（火）に福井県河川課より国土交通省福井河川国道事務所に魚が数十匹死んでいるとの通報が入り、本日現地確認したところ、鳴鹿大堰直下流の水中にて十数匹の死魚を確認した。

5. 事故対策

関係機関と協議中。
福井県内水面総合センターがへい死魚を持ち帰り、福井県衛生環境研究センターにて死因を分析中
国土交通省福井河川国道事務所では、河川水（5箇所）の水質を分析中。

6. その他

現時点で新たな魚等のへい死は確認されていない。

九頭竜川15.4km付近でのトラック転落事故について

平成24年10月9日 15時

1. 油流出の状況

8時30分頃 福井市六日市地先の堤防天端付近から河川内へトラックが転落したため。

2. 油流出の原因

堤内地側から堤防天端に向け走行中に河川に転落した事故と思われる。

3. 事故の対応

- ・ 本日10月9日 9時50分頃 九頭竜川出張所へ、事故処理業者から車が九頭竜川に転落した。引き上げについての相談の電話があった。
- ・ 10時15分頃 九頭竜川出張所が現地を確認したところ、油の流出を確認した。
- ・ 10時30分 オイルフェンス等の設置を開始
下流の巡視等をおこなったが、油膜等は確認できない。
- ・ 11時02分 オイルフェンスの設置完了、油膜はフェンスの中で収まっている。
- ・ 13時30分より、転落車の引き上げ作業を開始

4. その他

燃料タンクの損傷は見られないことから、エンジンルームの油脂類が流れでたものと推定される。流れ出た量は不明。

運転者に怪我はない。



転落状況



フェンス等 対策状況