

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会
資料配布

配布日	平成24年10月26日 17時
-----	--------------------

件名	一級河川磯部川（坂井市丸岡町南横地地係）で魚へい死
----	---------------------------

概要	一級河川磯部川で魚のへい死の通報があった。坂井市、福井県坂井健康福祉センター、三国土木事務所が現地を確認したところ、小魚が二百匹程度へい死しているのを発見した。
----	--

取扱い	
-----	--

同時配布	福井県政記者クラブ
------	-----------

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会  
近畿地方整備局福井河川国道事務所  
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉  
福井県土木部河川課  
電話：0776-20-0480(直)  
河川管理グループ 中條 和男

近畿地方整備局福井河川国道事務所  
電話：0776-35-2661(代表)  
副所長 宇野 孝一(内線204)

## 一級河川礪部川での魚へい死について

平成24年10月26日 17時

### 1. 事故発生場所

- ・九頭竜川水系 礪部川（坂井市丸岡町南横地地係）

### 2. 魚へい死の状況

- ・平成24年10月26日9時ころ、坂井市に住民から「7時半ごろ礪部川が灰色に濁っていて魚が死んでいた」との通報があった。この通報を受け、坂井市、福井県坂井健康福祉センター、三国土木事務所および国土交通省福井河川国道事務所が現地調査を行った結果、小魚が200匹程度へい死しているのを発見した。
- ・水質汚濁防止法に基づき福井県坂井健康福祉センター職員が坂井市丸岡町南横地の事業所を調査したところ調整弁が壊れていた。
- ・通報箇所の簡易水質検査を行ったところ、pHが8～9だった。


### 3. 魚へい死の対応

- ・福井県三国土木事務所および事業者がへい死魚を回収した。
- ・福井県衛生環境研究センターが礪部川のへい死魚および水質の調査を行っている。
- ・福井県坂井健康福祉センターおよび国土交通省福井河川国道事務所が礪部川および九頭竜川の簡易水質調査を行った。

9:55	へい死魚発見場所（坂井健康福祉センター）	pH 8～9	有害物質の検出なし
12:00	九頭竜川合流点（福井河川国道事務所）	pH 7	有害物質の検出なし
12:35	礪部川樋門ゲート直下（福井河川国道事務所）	pH 7	有害物質の検出なし

### 4. その他

- ・9時半頃に福井県坂井健康福祉センターが現場を確認したときにはすでに礪部川は濁っておらず、泳いでいる魚も確認された。
- ・福井県三国土木事務所および近畿地方整備局福井河川国道事務所が礪部川をJR橋から九頭竜川合流点まで調査したが、新たなへい死魚等環境への影響は確認されなかった。（九頭竜川合流点付近では魚の遊泳を確認）
- ・礪部川より下流の九頭竜川などの利水者（かんがい用水）や漁業関係者へ連絡し、注意を呼び掛けているが現在のところ被害の報告はない。  
また、礪部川および九頭竜川合流点より下流での上水の取水はなく、飲料水への影響はない。



▲簡易水質検査箇所

へい死魚の確認された範囲