

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

配布  
日時

平成26年2月24日  
15時00分

資料配布

件名

2月24日発生 北川水系北川における油流出  
～魚のへい死等は見られず、利水への影響の報告はない～

概要

- 本日11時30分頃、福井河川国道事務所の河川巡視にて小浜市平野の北川で薄い油膜を確認した。
- 国土交通省福井河川国道事務所の現場調査の結果、国道27号での交通事故が原因であることを確認した。
- 福井河川国道事務所において、北川合流前の水路、事故車両付近にオイルマットを設置した。
- 現在、新たな流出はなく、利水への影響・魚のへい死も確認されていない。

取扱い

同時配布

福井県政記者クラブ

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会  
近畿地方整備局福井河川国道事務所

〈問い合わせ先〉

近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話：0776-35-2661（代表）

副所長 宇野 孝一（内線204）

平成26年2月24日15時

2月24日発生 北川水系北川における油流出  
～魚のへい死等は見られず、利水への影響の報告はない～

#### 1. 油流出事故の状況

- ・本日11時30分頃、国土交通省福井河川国道事務所の河川巡視にて小浜市平野の北川において薄い油膜を発見した。流出元を確認したところ、国道27号から水田へ転落した車両の燃料タンクより油が流出。

#### 2. 油流出事故の原因

- ・先週2月20日（木）、若狭町日笠の国道27号を走行のトラックが水田に転落。その際に燃料タンクを損傷、農業水路に燃料油（軽油）が流出したと考えられる。
- ・水路への流出量は不明（燃料タンクは300リットル）。流出早さは1滴／秒程度

#### 3. 油流出事故の対応

- ・福井河川国道事務所が北川合流前の水路、流出元車両のタンク付近にオイルマットを設置。また、若狭町が事故現場下流の水路にオイルマットを設置。
- ・現在、新たな流出はない。

#### 4. その他

- ・福井河川国道事務所にて北川を巡視したが、へい死魚等は確認されていない。
- ・下流域の利水者や漁業関係者へ連絡し、注意を呼び掛けている。  
また、下流には上水の取水はない。

位置図

