



令和元年11月4日 24時00分
資料配布 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

くずりゅうがわ ごりょうがわ
九頭竜川水系五領川における車両転落事故について

～現時点で影響報告はない～

- 11月4日の19:50頃、福井県吉田郡永平寺町松岡学園地先において、乗用車が五領川に転落。
- 永平寺町消防本部が現地調査を行ったが、油流出は確認されていない。
- 転落した車両はボンネット部分が河川に着水していたが、引上げ済み。なお、車両のオイルタンクは破損していない。
- 九頭竜川合流地点付近にオイルマット設置済み。
- 現時点で魚のへい死等は確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い> _____

<配布場所> 福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

近畿地方整備局福井河川国道事務所

福井県土木部河川課

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループリーダー なかがわ 中川 こういち 幸一

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

総括保全対策官 つちだ 土田 けんじ 健次

九頭竜川水系ごりょうがわ五領川における車両転落事故について

1. 事故発見場所

九頭竜川水系五領川
福井県吉田郡永平寺町松岡学園地先

2. 事故発生日時

令和元年11月4日(月) 19時50分頃

3. 事故原因

19時50分頃、永平寺町松岡学園地先の五領川沿いの道路から五領川へ乗用車が転落。

4. 事故の状況

転落車両のボンネット部分が河川に着水したが、21時40分頃にレッカー車により転落した車両を引上げ済み。(転落車両のオイルタンクは破損していない)

5. 事故対策

五領川への油流出は確認されていないが、河川管理者の福井県により九頭竜川合流点付近においてオイルマットを23時45分に設置済み。

6. その他

現時点で魚等のへい死は確認されていない。

位置図

福井県

オイルマット設置場所
(福井県三国土木事務所)

五領川

九頭竜川


中角観測所

事故発生箇所
福井県吉田郡永平寺町松岡学園地先

日野川

福井市

3



平面図

