



令和元年12月2日 14時45分
資料配布 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

くずりゅうがわ たけだがわ ひょうごがわ
九頭竜川水系竹田川支川兵庫川で油の流出を確認
～現時点で影響報告はない～

- 12月2日の午前7時10分頃、福井県坂井市丸岡町ハッロ地先(一般国道8号 側道)において、10tダンプトラックの燃料タンク(ボルトの腐食により道路に落下したことによる)より軽油(約180リットル)が流出。
- 一部が一般国道8号の道路排水側溝を通過して農業用水路、兵庫川に流入。
- 坂井市、福井県三国土木事務所が農業用水路、兵庫川の現地確認を行ったところ油膜を確認したため、農業用水路で3箇所、兵庫川で2箇所にオイルマットを設置。また、事故現場付近の道路側溝では消防署が吸着材にて油吸着作業を実施。
- 現時点で魚のへい死等は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報と致します。

<取扱い> _____

<配布場所> 福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

近畿地方整備局福井河川国道事務所

福井県土木部河川課

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ のむら野村 しょういち昇市

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

河川管理第一課長 とみおか富岡 しょうへい祥平

くずりゅうがわ たけだがわ ひょうごがわ
九頭竜川水系竹田川支川兵庫川における軽油の流出について

令和元年12月2日 14時45分

1. 事故発見場所

福井県坂井市丸岡町八ツ口地先（一般国道8号 側道）

2. 事故（発生）発見

令和元年12月2日（月）発生 7時10分頃

3. 事故原因

7時10分頃、10tダンプトラックの燃料（軽油）タンクの固定ボルトが腐食し、タンクが、道路に落下したことによる

4. 事故の状況

燃料タンクに入っていた軽油が約180L流出し、一部が道路上、農業用水路、一級河川兵庫川に流入した。

現時点で、九頭竜川本川では油膜は確認されていない。

5. 事故対策

消防及び警察が道路の側溝に吸着材を、坂井市及び福井県三国土木事務所が農業用水路、一級河川兵庫川にオイルマットを設置。

6. その他

現時点で魚等のへい死は確認されていない。

位置図

