

令和元年12月13日17時30分
資料配布 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

くずりゅうがわ えいへいじがわ
九頭竜川水系永平寺川で油の流出を確認

～現時点で影響報告はない～

- 12月13日の午前10～11時頃、福井県吉田郡永平寺町志比地先において、一般家庭から誤って油が永平寺川に流入。
- 福井県福井土木事務所が現地確認を行い、オイルマット及びオイルフェンスを設置。
- 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関へは連絡済みです。
- 現時点で魚のへい死等は確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報と致します。

<取扱い> _____

<配布場所> 福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ 野村 昇市

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

総務課長 森本 弘二

く ずりゆがわ えいへいじがわ
九頭竜川水系永平寺川における油流出について

令和元年12月13日 17時30分

1. 事故発見場所

福井県吉田郡永平寺町志比地先

2. 事故発生

令和元年12月13日（金） 10時～11時頃発生

3. 事故原因

一般家庭より、誤って軽油及び灯油が宅地内の側溝に流出してしまったため。

4. 事故の状況

軽油2リットル、灯油8リットルのうち一部が側溝を通じて永平寺川に流入した。

5. 事故対策

福井土木事務所が集水柵、側溝にオイルマットを設置して、油を回収。永平寺川にオイルフェンスを設置。

6. その他

現時点で魚等のへい死は確認されていない。

現時点では利水者からの影響報告はない。

位置図

← 流下方向

