

令和2年12月9日16時00分
資料配布 九頭竜川・北川河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系足羽川支川部子川(福井県今立郡池田町小畑地先)で油の流出

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系足羽川支川部子川にて油が流出しましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、12月9日8時30分頃、部子川右岸 2.0km(福井県今立郡池田町小畑地先)付近において、油が流出しました。
- 原因は足羽川ダム工事事務所発注工事の機械(濁水処理施設)の不具合により軽油が流出したものです。
- 流出元は対策済みで、新たな油の流出は見られません。
- 河川へ流出した油量は少量です。
- 現時点で九頭竜川及び足羽川での油膜は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で、利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ 前田 直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

副所長 豊田 陽介

油膜が確認された箇所的位置

