



令和3年2月19日 17時 20分
資料配布 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系日野川支川^{あそうずがわ}浅水川^{さばえしみゆきちよう}(福井県鯖江市御幸町)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系日野川支川浅水川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日2月19日、浅水川(福井県鯖江市御幸町)で、油膜が確認されました。
- 14時15分頃、福井県丹南土木事務所が天神橋(鯖江市西番町)にオイルフェンスを設置しました。また鯖江市が浅水川に接続する水路の接続部にオイルフェンスを設置しました。
- 原因は鯖江市内の事業所内に駐車していたトラックの燃料タンクの配管が破損し、軽油が30リットル程度流出したものです。
- 現時点で日野川及び九頭竜川の油膜は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)



河川管理グループ ^{まえだ}前田 ^{なおき}直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

総括保全対策官 ^{ひとみ}人見 ^{たけし}剛

油膜が確認された箇所的位置



油膜が確認された箇所的位置

