

令和3年7月29日20時30分

資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系馬渡川(福井県福井市経田2丁目)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系九頭竜川支川馬渡川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、7月29日15時30分頃、馬渡川(福井県福井市経田2丁目)付近において、油膜が確認されました。
- 17時00分頃、福井県福井土木事務所が馬渡川の馬渡橋(福井市灯明寺町)と馬渡新橋(福井市新田塚1丁目)付近にオイルフェンスを設置しました。
- 原因は福井市西開発4丁目の工場内の貯水槽から、大雨により油が流出したものです。
- 油種及び油量は調査中です。
- 現時点で九頭竜川への油の流出は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ 前田 直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

総括保全対策官 人見 剛

油膜が確認された箇所的位置



凡例

- : 確認箇所の位置
- : 対策箇所
- ← : 河川の流下方向