

令和4年2月14日 19時40分

資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系竹田川^{たけだがわ}で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系竹田川(坂井市丸岡町山久保^{まるかちょうやまくほ})にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、2月14日15時00分頃、竹田川の福井県坂井地区水道管理事務所(坂井市丸岡町山久保)付近において、油膜が確認されました。
- 15時10分頃までに、福井県坂井地区水道管理事務所が、取水口にオイルマットを設置し、油を吸着処理しました。水道水の供給に影響はありません。
- 吸着処理後、竹田川及び九頭竜川において油膜は確認されていません。
- 事故原因、油種及び油量は不明です。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)


河川管理グループ 前田^{まえだ}直樹^{なおき}

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

総括保全対策官 人見^{ひとみ}剛^{たけし}

油膜が確認された箇所的位置



油膜確認箇所【写真①】
福井県坂井市丸岡町山久保地先
(坂井地区水道管理事務所)

オイルマット設置【写真②】
(福井県)
(坂井地区水道管理事務所取水口)

油膜の対策写真

【写真①】



竹田川の油膜確認箇所
(福井県坂井地区水道管理事務所取水口付近)

【写真②】



竹田川の対策状況
(水道管理事務所取水口)