

令和4年3月14日19時30分

資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系片川^{かたがわ}で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系九頭竜川支川片川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、3月14日12時50分頃、片川の下野交差点(坂井市三国町下野)付近において、油膜が確認されました。
- 17時00分頃までに、福井県三国土木事務所が片川に架かる2箇所の農道橋(いずれも坂井市三国町下野)に、坂井市が農業用水路にオイルフェンスを設置しました。
- 事故原因は農業用トラクタが農業用水路に転落し軽油が片川に流出したもので、油量は不明です。
- 現時点で九頭竜川本川への油の流出は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)


課長補佐 ^{なかがわ こういち} 中川 幸一

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

総括保全対策官 ^{ひとみ たけし} 人見 剛

油膜が確認された箇所的位置



油膜確認箇所【写真①】
福井県坂井市三国町下野地先
(片川)

オイルマット設置
(坂井市)【写真③】
(農業用水路)

オイルフェンス設置
(福井県)【写真②】
(農道橋)

オイルフェンス設置
(福井県)
(農道橋)

確認された油膜の状況及び対策写真



片川の油膜状況(三国町下野)



農道橋での対策状況(坂井市三国町下野)



農業用水路での対策状況
(坂井市三国町下野)