



令和4年10月25日15時30分

資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系九頭竜川(坂井市三国町新保付近)で油膜を確認(第2報)

～現時点で影響報告はない～

昨日、九頭竜川水系九頭竜川において油膜が確認されました件について、本日、オイルマットにより、油の回収作業を行いました。

現時点で影響報告はありません。

- 昨日、10月24日17時00分頃、九頭竜川の河口(坂井市三国町新保)付近において、油膜が確認されました。
- 本日、10月25日12時00分頃、福井河川国道事務所九頭竜川出張所が、油膜確認箇所  
にオイルフェンス(40m)を設置し、オイルマットにより油の回収作業を行いました。
- 原因、油種、流出量は不明です。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

占用調整管理官

おおたに ゆうじろう  
大谷 祐司郎

# 油膜が確認された箇所的位置





# 確認された油膜の状況及び対策写真

【写真】



オイルフェンス及びオイルマット設置状況