

令和5年3月2日 20時00分  
資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系日野川(南条郡南越前町八乙女付近)で油膜を確認  
～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系日野川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、3月2日13時45分頃、南条郡南越前町八乙女付近の日野川から続く水道取水のための導水路において、油膜が確認されました。
- 日野川本川においても少量の油膜が確認され、丹南土木事務所が南条郡南越前町湯尾付近にオイルフェンスを設置しました。
- 原因、油種、流出量は不明です。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

課長補佐 なかがわ こういち 中川 幸一

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

河川管理第一課長 はやし ひさのり 林 尚典

# 油膜が確認された箇所的位置

【広域図】



オイルマット設置  
(福井県南条郡南越前町湯尾付近)



オイルマット設置



油膜確認箇所  
(福井県南条郡南越前町八乙女地先)

