

令和5年4月11日17時30分
資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川左支川馬渡川(うまわたりがわ)(福井市灯明寺付近)で油膜を確認
～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川左支川馬渡川(うまわたりがわ)(福井市灯明寺付近)にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、4月11日9時40分頃、九頭竜川左支川馬渡川の福井市灯明寺付近において、油膜が確認されました。
- 福井市にて油の流入が見られた福井市灯明寺付近の農業用排水路、消防・県福井土木事務所にて馬渡川の黒丸新橋付近にオイルマットを設置しました。
- 原因、油種、流出量は不明です。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者には水濁協を通じて連絡済みです。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ まえだ 前田 なおき 直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

占用調整管理官 おおたに 大谷 ゆうじろう 祐司郎

