

第2回 揖保川流域委員会

資料

	頁	
○ 現地視察報告	1	資料1
○ 揖保川と流域の現状認識に関するメモ	(別冊)	資料2

揖保川流域委員会 現地視察ルート図



1


現地視察ルート図

直轄上流端・引原川合流点

視察の状況



平成2年9月台風19号
洪水時の写真・安積橋付近



写真出典: 庄委員より

2

現地視察ルート図

神河橋

平成2年9月台風19号
洪水時の写真・神河橋



3

現地視察ルート図

出石の渡し

視察の状況



出石の渡し付近の
攝保川



4

現地視察ルート図

栗栖川

視察ポイント付近の栗栖川



清水井堰



5

現地視察ルート図

新香橋付近の自然環境

丸石河原



カワラハハコ



写真出典: 湯見委員より

写真出典: 『山道カケ一本道 日本の野草』 山と溪谷社

6

現地視察ルート図

鶯崎付近

視察の状況



屏風岩



7



8



9



10



11



12



馬路川排水機場

現地視察ルート図

排水機場



位置図



洪水時の状況



出典：「馬路川排水機場」パンフレット 経路工事事務所

揖保川せせらぎ公園

現地視察ルート図

視察の状況



揖保川せせらぎ公園



委員による現地視察の主な感想

- 山地の保全など、流域圏全体で河川整備を考える必要がある
- 治水・利水・環境を体系的・総合的に捉える必要がある
- 上流部では、堤防整備などの治水対策が重要性が高いと考えられる
- 人々の生活との関わりの中で生まれた、揖保川の文化の良いところを継承していくべき
- 手つかずの自然を保全する必要がある、多自然型の整備を行うべき
- 子供の教育や地域社会と一体となった川づくりを進めるべき
- 地域の人々や流域市町の意見を聴きたい