

令和4年8月30日14時00分

近畿地方整備局
姫路河川国道事務所

揖保川水系の馬路川排水機場内における油漏れについて(第4報)

揖保川と馬路川合流点の馬路川(うまじがわ)排水機場(兵庫県たつの市揖保川町正篠)において、燃料(A重油)が漏れる事故が発生しました。発生した箇所は、排水機場内の燃料配管の接続部で約8,000Lの燃料が漏れました。
第4報では、7月29日(金)第3報以降の状況をお知らせします。

1. 概要

発生場所:兵庫県たつの市揖保川町正篠字長蛇籠地先 馬路川排水機場
漏れた燃料、量:A重油、約8,000L

2. 第3報以降の経過

8月2日(火)～10日(水)

- ・周辺への調査結果から、漏れた燃料は排水機場内に留まっている事が確認できた事から、ボーリング等で、場内の重油調査を実施。
- ・漏れた燃料は、排水管付近の土壌内の地下水位付近に留まっている事を確認。

8月18日(木)

- ・専門家に、漏れた燃料の処理について、現地を確認し助言をいただく。

8月22日(月)～

- ・隣接地(畑側)への漏れた燃料の拡散に備え、鋼矢板の打設を開始。

8月30日(火)～

- ・漏れた燃料の除去を開始。
- ・30日時点でも、排水機場周辺の巡視や水質調査で、漏れた燃料の河川及び隣接地(畑側)への流出は確認されていない。

3. 今後の予定

- ・排水機場境界付近の鋼矢板の打設を9月上旬を目処に完了する予定。
- ・場内の土壌内にある漏れた燃料の除去作業を9月下旬を目処に完了する予定。
- ・油の除去作業が完了するまでは、巡視、水質調査を継続して実施する。

<取扱い> -----

<配布場所> 中播磨県民センター庁舎内記者室、西播磨県民局庁舎内記者室

<問い合わせ先>

近畿地方整備局 姫路河川国道事務所

副所長 深澤 洋二 電話 079-282-8211(代表)

馬路川排水機場周辺の対策状況 (8月30日現在)



調査状況

①排水管付近



矢板打設状況

②



除去作業状況

③排水管付近



①排水管付近



②



③

除去作業イメージ

土壌を開削し、土壌内に漏れた燃料を水中ポンプで汲み出す

