Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Kinki Regional Development Bureau

令和4年7月22日20時00分 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所

揖保川水系の馬路川排水機場内における油漏れについて(第2報)

揖保川と馬路川合流点の馬路川(うまじがわ)排水機場(兵庫県たつの市揖保川町正篠)において、燃料(A重油)が漏れる事故が発生しました。発生した箇所は、排水機場内の燃料配管の接続部で約8,000Lの燃料が漏れました。

第2報では、7月20日(水)第1報以降の状況をお知らせします。

## 1. 概要

発生場所: 兵庫県たつの市揖保川町正篠字長蛇篭地先 馬路川排水機場漏れた燃料、量: A 重油、約8,000L

## 2. 第1報以降の経過

7月22日(金)

- ・馬路川と排水機場周辺に、吸着マット及びオイルフェンスを追加設置。
- ・排水機場周辺の巡視を随時実施しているが、燃料の河川及び隣接地への流出は確認 されていない。
- ・学識者による排水機場現地確認を実施。
- 燃料の浸透範囲を特定するため試掘調査に着手。

## 3. 今後の予定

- ・燃料の浸透範囲を特定するための更なる調査行い、燃料の除去対策等を検討する。
- ・不具合が発生した燃料配管の動作確認を7月23日(土)に実施予定。
- ・対策が完了するまでは、排水機場周辺の巡視は実施する。

<取扱い>	
-------	--

<配布場所>中播磨県民センター庁舎内記者室、 西播磨県民局庁舎内記者室

## く問い合わせ先>

近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 副所長 深馨 洋二 電話 079-282-8211(代表)