

クルーズ客船が寄港する岸壁をリニューアルしています  
 ～舞鶴港の老朽化した岸壁を改良しています～  
 ≪舞鶴港第2ふ頭岸壁（-10m）（改良）整備事業≫

- 舞鶴港は戦前からの施設も多く老朽化が深刻な問題です。
- 特に老朽化が著しい第2ふ頭はクルーズ客船の寄港にも使用されており、早急な対策が必要なため改良工事を実施しています。

（補足事項）

- 団体数5～20名。
- 雨天時は雨具（カッパ）を持参下さい。
- 服装は汚れてもよい服装とし、長袖・長ズボンをご準備ください。
- 履き物はスリッパ・サンダル・ハイヒール等は避けて下さい。
- 荒天時又はクルーズ客船着岸等により見学及び工事作業を中止する場合があります。

### 位置図



### 見学現場写真



【艀装中の作業台船の見学】

※時期により実施内容は異なります。

### 見学現場写真



【岸壁より施工中の現場見学】

※時期により実施内容は異なります。