


. 観測データの確認		
事 項	要 点	備 考
3 . 水中テレビロボットによる 水中調査結果について	図 - 11 に示す位置において、水中テレビロボットによる水没部法面工の現況調査を実施した。その結果、詳細な特徴等は不明であるものの、法面工に□1や□2等の亀裂が認められた。	



図Ⅱ-12 水中テレビロボット撮影位置図